

FALLSTUDIE

Art: Metallreparatur
Projekt: Oberflächenerneuerung einer Stopfbuchse
Material: Metal-Tech EG

Problem:

Durch starke Korrosion bildete sich Lochfraß an der Außenfläche der Stopfbuchse. Eine Dichtheit war nicht mehr gewährleistet. Die Instandhaltung suchte nach einer kostengünstigen und wirksamen Lösung.



Lösung:

Der Aufbau mit dem Zweikomponenten Metallreparatur-System **Metal-Tech EG** war nicht nur die Lösung für die Wiederherstellung der Oberfläche, sondern gleichzeitig ein hervorragender Korrosionsschutz.