

FALLSTUDIE

Art: Metallreparatur
Projekt: Abdichten eines Rohranschlusses
Material: Metal-Tech EG mit Verstärkungsgewebe

Problem:

Oft sind Schweißnähte schuld an Undichtigkeiten. Durch thermische Spannung und mangelnden Korrosionsschutz werden solche Stellen zu Problemen.



Lösung:

Die unmittelbare Umgebung wurde entfettet, geschliffen und aufgeraut. Durch Auftragen von zwei Schichten des Zweikomponenten Metallreparatur-Systems **Metal-Tech EG** und das Einbinden eines Verstärkungsgewebe, wurde das Problem völlig gelöst.