

## FALLSTUDIE

**Art:** Elastomere, Chemikalienschutz  
**Projekt:** Reparatur eines Kunststofftanks  
**Material:** Seal-Tech C60

### Problem:

Dieser Kunststofftank wurde im Laufe der Zeit schwer beschädigt und er drohte auszulaufen.

Jedoch wollte der Kunde einen teuren Neukauf vermeiden und suchte nach einer hochwertigen Reparatur und einer ausgezeichneten Abdichtung.



### Lösung:

Die beschädigten Stellen wurden gründlich gereinigt, aufgeraut und grundiert. Nun wurde unser Zweikomponenten Abdichtungselastomer **Seal-Tech C60** auf die beschädigten Stellen aufgetragen.

**Seal-Tech C60** haftet ausgezeichnet auf Kunststoffuntergründen, dichtet sehr gut ab und bietet lange Zeit Schutz vor aggressiven Chemikalien.